

Sektor Maszyn i Inżynierii

KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów

Interpretacja postanowień PN-EN 13445-3:2014-11 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 3: Projektowanie

Treść zapytania

Co oznacza symbol „ ν ” we wzorach 11.5-28 i 11.5-29 dotyczących współczynników β_F i β_ν ?

Treść odpowiedzi

Symbol „ ν ” we wzorach 11.5-28 i 11.5-29 dotyczących współczynników β_F i β_ν oznacza współczynnik Poissona, oznaczony (i objaśniony) w innych miejscach tej normy symbolem „ ν ” (grecka litera „ni”), a w tym miejscu oznaczony pomyłkowo symbolem “v”.